

d. 20-21-26-28/04-2023

Maskine/ID: Dynapac F5CS-E
Maskintimer: 2632
Serienummer:10002109P0G000669
Serienummer (internt):48-101

kan ikke starte

Fejlsøgt på maskine målt strøm til stop spole og koldstartspole
er ok
løsnet bremse og pakket maskine sammen til transport til
værksted
stop spole og rekolator bestilt hos dielsel nordik.

monteret stopspole og mv ventil til brandstof men kan stadig
ikke starte
kontrol af tandrem er ok
demonteret dysser og kontrolleret tryk er ok
kontrol af stempler
udstødning demonteret og rensed monteret igen

Motor defekt, prisoverslag på ny motor givet.

Varebeskrivelse	Stykpris	Antal	Beløb
Montørtime	545,00	17,00	9.265,00
Overarbejdstillæg	275,00	2,50	687,50
udstødningfilter sent til rens	3.500,00	1,00	3.500,00
Expressafgift	684,20	1,00	684,20
koldstartsspole	3.664,70	1,00	3.664,70
Stopmagnet	4.196,40	1,00	4.196,40
Miljøtillæg	319,65	1,00	319,65
Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 22.317,45			Subtotal: 22.317,45
			25,00% Moms: 5.579,36
			Total DKK: 27.896,81