

d. 11-12-15/04-2024

Maskine/ID: DYNAPAC F5CS-E Asfaltudlægger
Maskintimer: 1894
Serienummer:10002109P0G000669
Serienummer (internt):48-101

Utæt ved stempel på fød kasse
beslag til styr knækket
Utæt ventil ved stempel
o-ringe skiftet i ventil og monteret ventil afprøvet og fundet klar
til drift.
fejlsøgt styr til strygejern knækket og skal legenes op og
svejses på mandag

svejs beslag til styr på strygejern og skiftet slange til stempel
på udskud v side
div. afdækninger af og påmonteret for skift af slange

Varebeskrivelse	Stykpris	Antal	Beløb
Montørtime	545,00	15,00	8.175,00
Kappe 1/4" til 1SC/1SN/2SC/2SN 0022-04	17,95	2,00	35,90
1/4" Hydraulikslange THE-Longlife - 250 bar - 1SC	96,70	2,50	241,75
Indstik 1/4" - M16x1.5 oml. 10L 90° m. prop	62,10	1,00	62,10
Indstik 1/4" - M16x1.5 oml. 10L m. prop	35,30	1,00	35,30
o-ring	19,00	3,00	57,00
Svejse -og slibematerialer Stor	650,00	1,00	650,00
Miljøtillæg	138,86	1,00	138,86

Momsfrit beløb: 0,00 - Momsplichtigt beløb: 9.395,91

Subtotal: 9.395,91
25,00% Moms: 2.348,98
Total DKK: 11.744,89